

附件 1

2022 年山东省公路水运工程检验检测机构比对试验评价结果

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
1	山东高速工程检测有限公司	满意	
2	山东省德州市交通工程监理公司中心试验室	满意	
3	中铁十局集团有限公司试验检测中心	满意	
4	山东金舆达检验检测有限公司	满意	
5	山东省交通科学研究院	满意	
6	广信检测认证集团有限公司	满意	
7	山东省单县湖西路桥建筑有限公司试验检测中心	满意	
8	山东鹏通检验检测技术有限公司	满意	
9	潍坊昌盛公路工程有限责任公司试验检测中心	不满意	水泥比表面积($z=3.523$), 试验数据结果为离群值
10	山东沂蒙交通发展集团有限公司中心试验室	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
11	菏泽振源公路工程有限公司试验检测中心	满意	
12	肥城路兴工程有限公司中心实验室	满意	
13	山东公路技师学院公路检测中心	满意	
14	平安检测科技（山东）集团有限公司	满意	
15	山东津益恒通检测科技有限公司	满意	
16	山东东岳公路工程有限公司中心试验室	满意	
17	山东省公路检测中心	满意	
18	中铁十四局集团第一工程发展有限公司试验检测中心	满意	
19	威海润通公路工程检测中心	满意	
20	山东格瑞特公路工程有限公司中心试验室	满意	
21	山东万泰工程咨询有限公司	满意	
22	山东方盾工程检测技术有限公司	基本满意	水泥比表面积 ($z=-2.196$)，试验数据 结果为可疑值

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
23	山东华鉴工程检测有限公司	不满意	视频查看时发现：外加剂氯离子未拍摄仪器示数
24	山东菏泽通达交通工程监理有限公司	满意	
25	菏泽鑫盛路桥公路工程有限公司试验检测中心	满意	
26	青州鸿达公路工程有限责任公司试验检测中心	满意	
27	山东泰和城建工程质量检测有限公司	满意	
28	中建八一试验检测中心	满意	
29	山东长兴路桥工程集团有限公司试验检测中心	满意	
30	烟台港通工程检测有限公司	基本满意	粗集料压碎值($z=2.088$), 试验数据结果为可疑值
31	潍坊公路发展集团有限公司试验检测中心	满意	
32	青岛路桥建设集团有限公司中心试验室（青岛路桥工程试验检测有限公司）	基本满意	粗集料压碎值($z=2.088$), 试验数据结果为可疑值
33	山东东科工程检测有限公司	满意	
34	鄄城县通达路桥工程有限公司试验检测中心	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
35	潍坊宏泰公路工程有限责任公司试验检测中心	满意	
36	山东路科工程检测有限公司	满意	
37	中铁二十局集团第四工程有限公司检测实验中心	满意	
38	中铁十四局集团第四工程有限公司测试计量中心	满意	
39	山东省公路桥梁检测中心有限公司	不满意	视频：水泥比表面积仪器示数不清晰
40	山东省公路工程技术研究中心有限公司/中化学交通建设集团有限公司试验检测中心	满意	
41	山东昆崙路桥工程有限公司中心试验室	满意	
42	中铁十四局集团第二工程有限公司测试中心	满意	
43	山东畅通路桥试验检测有限公司/山东鼎信路桥试验检测有限公司	不满意	水泥比表面积($z=2.913$)，试验数据结果为可疑值；外加剂氯离子含量($z=-4.955$)，试验数据结果为离群值
44	山东九州公路工程有限责任公司中心试验室	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
45	山东磐石公路工程有限公司试验检测中心	满意	
46	山东三山公路工程监理咨询有限公司检测中心	满意	
47	威海谐和路桥检测技术有限公司	满意	
48	德州市公路工程总公司中心试验室	满意	
49	山东信诚建设管理有限公司	满意	
50	山东恒合工程质量检测有限公司	不满意	水泥比表面积 ($z=-5.328$)，试验数据 结果为离群值
51	山东鲁东路桥有限责任公司中心试验室	不满意	外加剂氯离子含量 ($z=-9.945$)，试验数据 结果为离群值
52	中建筑港集团有限公司试验室（青岛海陆通工程质量检测有限公司）	满意	
53	山东省滨州公路工程有限公司工程检测中心	满意	
54	山东路检工程检测有限公司	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
55	山东海工工程检测有限公司	满意	
56	山东方正公路工程监理咨询有限公司中心试验室	满意	
57	青岛中航工程试验检测有限公司	满意	
58	铁正检测科技有限公司	满意	
59	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室	满意	
60	山东省南方路桥检测有限公司	满意	
61	山东北斗检测科技有限公司	满意	
62	舜泰检测科技集团有限公司	满意	
63	山东金朝工程检测有限公司	基本满意	水泥比表面积($z=2.913$), 试验数据结果为可疑值
64	临沂市政集团有限公司试验检测中心	不满意	外加剂氯离子含量($z=-4.182$), 试验数据结果为离群值
65	山东格瑞特监理咨询有限公司	满意	
66	青岛城建建筑工程质量检测有限公司	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
67	菏泽交科工程检测有限公司	不满意	水泥比表面积($z=7.186$), 试验数据结果为离群值
68	中冶路桥建设有限公司试验检测中心	满意	
69	泰安至诚公路工程监理咨询有限公司试验检测中心	满意	
70	山东恒建工程检测有限公司	满意	
71	青岛交建集团有限公司中心试验室	满意	
72	中铁二十三局集团第一工程有限公司测试中心	基本满意	粗集料压碎值($z=2.392$), 试验数据结果为可疑值
73	山东路之峰有限公司中心试验室	满意	
74	菏泽牡丹路桥工程有限公司试验检测中心	满意	
75	莱州市交通工程试验检测中心	满意	
76	济宁市公路工程公司中心试验室	满意	
77	威海市鸿远公路工程有限公司中心试验室	满意	
78	山东路港通工程检测有限公司	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
79	东汇检测认证集团有限公司	满意	
80	山东省路桥集团有限公司中心试验室	基本满意	水泥比表面积($z=2.035$), 试验数据结果为可疑值
81	胶州市交通工程试验检测中心	满意	
82	青岛公路工程试验检测有限公司	满意	
83	山东东泰工程咨询有限公司中心试验室	基本满意	外加剂氯离子含量($z=2.871$), 试验数据结果为可疑值
84	山东中程试验检测有限公司	满意	
85	潍坊市路通工程建设有限公司试验检测中心(潍坊市通瑞工程质量检测有限公司)	满意	
86	日照港湾工程检测有限公司	满意	
87	山东鹏程路桥集团有限公司中心试验室	满意	
88	中铁二十五局集团第五工程有限公司	满意	
89	山东绿达建设发展集团有限公司	满意	
90	青岛交科检测有限公司	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
91	山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心	满意	
92	山东德衡达工程咨询有限公司	满意	
93	山东黄河工程集团中心试验室	满意	
94	滨州京鲁交通工程有限公司	满意	
95	山东泰东公路工程有限公司试验检测中心	不满意	粗集料压碎值($z=3.457$), 试验数据结果为离群值
96	青岛盛泰工程管理咨询有限公司	满意	
97	山东鲁勘工程检测鉴定有限公司	满意	
98	济南北方交通工程咨询监理有限公司	满意	
99	青岛晟泰建设工程检测有限公司	满意	
100	山东高速工程项目管理有限公司试验检测中心	满意	
101	枣庄市鲁衡工程检测有限公司	满意	
102	烟台市市政养护中心市政工程检测中心	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
103	成武泰兴公路工程有限公司试验室	满意	
104	山东中坚工程质量检测有限公司	满意	
105	山东交通学院公路检测中心	满意	
106	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	满意	
107	盛德路桥建设有限公司试验检测中心	满意	
108	山东华潍工程监理咨询有限公司	满意	
109	高密市路通路桥工程有限公司试验检测中心	满意	
110	济南通达公路工程有限公司检测中心	基本满意	水泥比表面积 ($z=-2.428$)，试验数据 结果为可疑值
111	山东东方路桥建设有限公司中心试验室	不满意	外加剂氯离子含量 ($z=-8.274$)，试验数据 结果为离群值
112	山东恒通公路工程有限公司中心试验室	满意	
113	山东华安检测技术有限公司	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
114	山东陶都公路工程有限公司试验检测中心	基本满意	水泥比表面积 ($z=-2.123$)，试验数据 结果为可疑值
115	济南金曰公路工程检测中心	不满意	水泥比表面积 ($z=-5.938$)，试验数据 结果为离群值
116	华翰建设集团有限公司试验检测中心	满意	
117	中石化胜利建设工程有限公司中心试验室	满意	
118	山东鲁中公路建设有限公司试验检测中心	不满意	外加剂氯离子含量 ($z=-8.924$)，试验数据 结果为离群值
119	菏泽路源公路工程有限公司试验检测中心	满意	
120	潍坊昌国路桥工程有限公司试验检测中心	满意	
121	青岛方圆建设工程质量检测有限公司	满意	
122	山东高速工程建设集团有限公司中心试验室	基本满意	外加剂氯离子含量 ($z=-2.327$)，试验数据 结果为可疑值

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
123	山东省高速养护集团有限公司中心试验室	满意	
124	山东省公路桥梁建设集团有限公司中心试验室	满意	
125	山东省交通规划设计院集团有限公司中心试验室	满意	
126	山东省大通公路工程有限责任公司试验室	满意	
127	山东鑫盛工程检测鉴定有限公司	满意	
128	山东科睿德建设管理有限公司	满意	
129	日照市公路工程检测中心	满意	
130	山东临大恒通建筑科技有限公司	满意	
131	山东宏昌路桥集团有限公司中心试验室	满意	
132	中铁十四局集团第三工程有限公司测试计量中心	不满意	外加剂氯离子含量 ($z=-4.646$)，试验数据 结果为离群值
133	山东临沂交通工程咨询监理有限公司	满意	
134	山东泰山路桥工程集团有限公司中心试验室	基本满意	粗集料压碎值 ($z=-2.019$)，试验数据

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
			结果为可疑值
135	山东郓州路桥工程有限责任公司试验检测中心	满意	
136	山东大学土建与水利学院测试中心	满意	
137	山东省昆仑路桥工程有限公司中心试验室	满意	
138	潍坊兴盛公路工程有限责任公司试验检测中心	满意	
139	青岛交通工程试验检测中心	满意	
140	山东路盛公路工程有限公司试验检测中心	满意	
141	枣庄市道桥工程有限公司试验检测中心	不满意	未参加本次比对试验且未提出申请
142	青岛港（集团）港务工程有限公司试验检测中心	满意	
143	山东远通公路工程集团有限公司试验检测中心	不满意	外加剂氯离子含量（ $z=-6.788$ ），试验数据结果为离群值
144	山东泉建工程检测有限公司	满意	
145	聊城市传朋公路工程有限公司试验室	满意	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
146	乳山益正公路工程有限公司中心试验室	满意	
147	威海冠通路桥工程试验室	满意	
148	济南金诺公路工程监理有限公司	满意	
149	聊城市交通发展有限公司质量检测中心	基本满意	外加剂氯离子含量 ($z=-2.237$)，试验数据 结果为可疑值
150	天元建设集团有限公司试验检测中心	满意	
151	山东交通职业学院公路工程检测中心	不满意	水泥比表面积($z=3.065$)， 试验数据结果为离群值
152	东明恒通路桥有限公司试验室	满意	
153	山东九强集团有限公司中心试验室	满意	
154	山东宇衡工程质量检测有限公司	满意	
155	青岛诚达工程检测有限公司	满意	
156	潍坊华泰路桥工程有限公司试验检测中心	满意	
157	山东岳正工程检测鉴定有限公司	基本满意	水泥比表面积($z=2.519$)， 试验数据结果为可疑值

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
158	山东平安路桥工程咨询有限公司	满意	
159	青岛启源工程检测鉴定有限公司	满意	
160	日照交通规划设计院有限公司	满意	
161	临沂鼎信工程质量检测有限公司	基本满意	粗集料压碎值($z=2.088$), 试验数据结果为可疑值