

2023 年度公路水运工程检验检测机构基桩 完整性比对试验评价结果

序号	比对 编号	机构名称	综合 得分	存在主要问题	能力评价
1	BD01	舜泰检测科技集团有限公司	82.70	—	满意
2	BD02	青岛交通工程监理咨询有限公司 试验检测中心	63.05	1. 超时 2. 桩身完整性等级判定错误	不满意
3	BD03	德州市公路工程总公司中心试 验室	57.05	桩身完整性等级判定错误	不满意
4	BD04	山东泰和城建工程质量检测有 限公司	87.60	—	满意
5	BD05	胶州市交通工程试验检测中心	56.35	桩身完整性等级判定错误	不满意
6	BD06	山东信诚建设管理有限公司检 测中心	89.35	—	满意
7	BD07	山东省交通科学研究院	91.10	—	满意
8	BD08	山东高速工程项目管理有限公司 试验检测中心	63.95	1. 超时 2. 桩身完整性等级判定错误	不满意
9	BD09	山东九强集团有限公司中心试 验室	63.60	桩身完整性等级判定错误	不满意
10	BD10	山东金朝工程检测有限公司	80.50	—	满意
11	BD11	中石化胜利建设工程有限公司 中心试验室	50.65	桩身完整性等级判定错误	不满意
12	BD12	山东津益恒通检测科技有限公 司	88.95	—	满意
13	BD13	威海谐和路桥检测技术有限公 司	84.50	—	满意
14	BD14	山东万泰工程咨询有限公司	63.35	桩身完整性等级判定错误	不满意
15	BD15	中建八一试验检测中心	66.00	桩身完整性等级判定错误	不满意
16	BD16	山东鑫盛工程检测鉴定有限公 司	85.10	—	满意
17	BD17	山东泉建工程检测有限公司	90.15	—	满意
18	BD18	山东高速工程检测有限公司	91.70	—	满意
19	BD19	青岛路桥建设集团有限公司中 心试验室	84.60	—	满意
20	BD20	山东华鉴工程检测有限公司	93.60	—	满意
21	BD21	中冶路桥建设有限公司试验检 测中心	88.60		满意
22	BD22	山东华潍工程监理咨询有限公 司	59.65	桩身完整性等级判定错误	不满意
23	BD23	华安检测集团有限公司	65.50	桩身完整性等级判定错误	不满意
24	BD24	山东省南方路桥检测有限公司	73.50	1. 超时 2. 缩颈类缺陷判为扩径	不满意

序号	比对 编号	机构名称	综合 得分	存在主要问题	能力评价
				3. 结果汇总表波速与附图波速不一致	
25	BD25	日照公路建设有限公司中心试验室	86.30	—	满意
26	BD26	菏泽振源公路工程有限公司试验检测中心	82.45	—	满意
27	BD27	济南金日公路工程检测中心	88.30	—	满意
28	BD28	山东智钧项目管理有限公司	86.75	—	满意
29	BD29	山东格瑞特监理咨询有限公司	68.35	桩身完整性等级判定错误	不满意
30	BD30	山东德衡达工程咨询有限公司	52.70	桩身完整性等级判定错误	不满意
31	BD31	山东恒建工程检测有限公司	82.05	—	满意
32	BD32	山东临沂交通工程咨询监理有限公司	74.20	1. 超时 2. 缺陷类别及位置判定错误, 完整桩判为扩径桩	不满意
33	BD33	山东东泰工程咨询有限公司中心试验室	84.00	—	满意
34	BD34	山东金舆达检验检测有限公司	61.50	桩身完整性等级判定错误	不满意
35	BD35	山东省昆仑路桥工程有限公司中心试验室	57.95	桩身完整性等级判定错误	不满意
36	BD36	山东三山公路工程监理咨询有限公司检测中心	77.80	1. 结果汇总表未判定缺陷位置及类别 2. 缺陷位置判定与真实值差0.06米	基本满意
37	BD37	山东中坚工程质量检测有限公司	61.85	桩身完整性等级判定错误	不满意
38	BD38	山东鹏程路桥集团有限公司中心试验室	70.10	桩身完整性等级判定错误	不满意
39	BD39	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	82.85	—	满意
40	BD40	济南北方交通工程咨询监理有限公司中心试验室	88.80	—	满意
41	BD41	山东交通学院公路检测中心	87.05	—	满意
42	BD42	聊城市交通发展有限公司质量检测中心	87.25	—	满意
43	BD43	中铁二十三局集团第一工程有限公司测试中心	85.70	—	满意
44	BD44	山东恒合工程质量检测有限公司	61.45	桩身完整性等级判定错误	不满意
45	BD45	山东宏昌路桥集团有限公司中心试验室	54.05	桩身完整性等级判定错误	不满意
46	BD46	中铁二十局集团第四工程有限	89.25	—	满意

序号	比对 编号	机构名称	综合 得分	存在主要问题	能力评价
		公司检测实验中心			
47	BD47	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室	70.60	1. 附图中判为 I 类桩, 结果汇总表判为 IV 类桩 2. 附图中桩长设置错误 (1 米桩长设置为 0.7 米)	基本满意
48	BD48	山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心	81.25	—	满意
49	BD49	山东路科工程检测有限公司	58.70	1. 超时 2. 数据分析错误, 桩底位置判定错误 (桩身波速设为 1267m/s) 3. 结果汇总表与附图波速不对应 4. 缺陷位置判定错误 (与真实值相差 0.23 米)	不满意
50	BD50	山东方正公路工程监理咨询有限公司中心试验室	51.00	桩身完整性等级判定错误	不满意
51	BD51	山东省大通建设集团有限公司试验检测中心	84.30	—	满意
52	BD52	青岛中航工程试验检测有限公司	90.20	—	满意
53	BD53	平安检测科技 (山东) 集团有限公司	80.85	—	满意
54	BD54	山东省公路桥梁检测中心有限公司	90.20	—	满意
55	BD55	山东省公路检测中心	89.70	—	满意
56	BD56	山东中程试验检测有限公司	84.35	—	满意
57	BD57	中铁十四局集团第二工程有限公司测试中心	57.10	桩身完整性等级判定错误	不满意
58	BD58	山东路港通工程检测有限公司	89.80	—	满意
59	BD59	莱州市交通工程试验检测中心	53.70	桩身完整性等级判定错误	不满意
60	BD60	山东沂蒙交通发展集团有限公司中心试验室	69.60	桩身完整性等级判定错误	不满意
61	BD61	山东昆崙路桥工程有限公司中心试验室	80.60	—	满意
62	BD62	烟台港通工程检测有限公司	63.80	桩身完整性等级判定错误	不满意
63	BD63	临沂鼎信工程质量检测有限公司	86.40	—	满意
64	BD64	山东省公路工程技术研究中心有限公司/中化学交通建设集团有限公司试验检测中心	61.05	桩身完整性等级判定错误	不满意
65	BD65	广信检测认证集团有限公司	89.75	—	满意

序号	比对 编号	机构名称	综合 得分	存在主要问题	能力评价
66	BD66	山东路检工程检测有限公司	82.95	—	满意
67	BD67	山东东方路桥建设有限公司中心 试验室	85.45	—	满意
68	BD68	铁正检测科技有限公司	80.65	—	满意
69	BD69	东汇检测认证集团有限公司	80.55	—	满意
70	BD70	山东省滨州公路工程有限公司 工程检测中心	89.30	—	满意
71	BD71	青岛晟泰建设工程检测有限公司	84.75	—	满意
72	BD72	山东鲁中公路建设有限公司试 验检测中心	74.80	1. 校准证书错误（证书为基 桩静载仪校准证书） 2. 缺陷位置判定错误（与真实 值相差 0.07 米）	基本满意
73	BD73	中铁十四局集团第四工程有限 公司测试计量中心	89.20	—	满意
74	BD74	山东鼎信路桥试验检测有限公 司	82.05	—	满意
75	BD75	青岛海陆通工程质量检测有限 公司	91.25	—	满意
76	BD76	山东东科工程检测有限公司	87.25	—	满意
77	BD77	中铁十局集团有限公司试验检 测中心（山东铁工科技有限公 司）	68.30	桩身完整性等级判定错误	不满意
78	BD78	山东菏泽通达交通工程监理有 限公司	85.35	—	满意
79	BD79	济南路舜工程技术咨询有限公 司	94.70	—	满意