

公路水运工程质量检测机构资质 (行政许可事项) 评审结果公示

(2024 年 4 号)

公示期: 2024 年 11 月 18 日-11 月 22 日

根据《公路水运工程质量检测管理办法》(交通运输部令 2023 年第 9 号)、《交通运输部关于公布〈公路水运工程质量检测机构资质等级条件〉及〈公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审工作程序〉的通知》(交安监〔2023〕140 号)和《交通运输部办公厅关于做好公路水运工程质量检测机构资质评审有关工作的通知》(交办安监函〔2024〕1432 号)等有关规定,我厅组织专家按相关程序要求对青岛公路工程试验检测有限公司等 6 家检测机构资质申请开展了资料审查、专家技术评审,现将评审结果进行公示(见附件)。

公民、法人或其他组织,在公示期内对公路水运工程质量检测机构的评审结果有异议,可以书面形式向我厅提交材料反映情况,并说明具体事项、理由、依据,附有关证明材料。省交通运输厅在接到举报材料之日起 20 个工作日内进行核查并按规定处理,处理情况及时告知举报人。为便于核查,法人或其他组织反映情况需加盖公章,公民反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。公示时间截至 2024 年 11 月 22 日,逾期不予受理。对在资质申请中弄虚作假企业,以及反映

情况时捏造事实的单位和个人，经核实后将根据有关规定予以处理。地址：济南市舜耕路 19 号省交通运输厅，邮编：250002；电子邮箱：sdjtzl@shandong.cn；电话 0531-51762133，0531-51762607。

附件：公路水运工程质量检测机构资质评审结果公示（2024 年 4 号）

山东省交通运输厅

2024 年 11 月 15 日

附件：

公路水运工程质量检测机构资质评审结果公示（2024 年 4 号）

序号	机构名称	申请资质等级	申请类别	技术评审方式	人员配备情况	主要仪器设备情况	检测场所、环境条件情况	检测参数情况	质量保证体系情况	专家意见	专家意见说明
1	青岛公路工程试验检测有限公司	公路工程-乙级	延续审批	书面审查	满足	不满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见备注
2	济南鲁桥工程检测有限公司	公路工程-乙级	资质审批	书面审查	满足	满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见备注
3	济南铁路诚意工程检测有限公司	公路工程-乙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
4	山东交通学院	公路工程-乙级	延续审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
5	山东省单县湖西路桥建筑有限公司	公路工程-丙级	延续审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
6	中鲁检测技术（山东）有限公司	公路工程-丙级	资质审批	书面审查	满足	不满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见备注

备注：专家意见说明

（一）青岛公路工程试验检测有限公司

“不符合”项问题描述：

1. 设备方面：

- （1）质量检测机构仪器设备检查表中测量范围栏未填写量程、精度，存在计量单位错误，设备编号错误，规格型号与发票不符等情况无法进行符合性确认。
- （2）2 台必选仪器设备未按新标准进行更新（洛杉矶磨耗试验机 MH-II、集料加速磨光机 LD-JMII）。
- （3）部分操作室未独立配备天平：土、集料、钢筋重量偏差试验共用同一天平（编号 JC-SN-009）；外加剂与沥青试验共用同一天平（编号 JC-HX-008）。

2. 原始记录和检测报告：

- （1）不实报告 3 份，情形（二）违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法的（编号 BG-HP-2020-002、BG-2024-WJJ-MN001、BG-2024-JGT-003）。
- （2）虚假报告 1 份，情形（二）伪造、变造原始数据、记录，或者未按照标准等规定采用原始数据、记录的（编号 BG-2024-TG-MN001）。
- （3）不规范报告 17 份，且 5 种情形报告总数大于 10 份。

情形 1 样品数量不足，且结论不准确的报告 1 份（编号 BG-G-2021-001）；情形 2 检测依据的标准规范不正确且未进行任何说明的报告 1 份（编号 BG-2023-C-15001）；情形 3 原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的报告 4 份（编号 BG-GJ-2022-7001-01、BG-GJ-2022-7001-02、BG-GJ-2022-7001-03、BG-LH-2021-9001）；情形 4 未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的报告 11 份（编号 BG-2024-YS-MN001、BG-2024-CHL-MN001、BG-2023-LQ-13001、BG-GJ-2021-6001、BG-2024-GJ-MN002、JL-JCJ-2021-3010、BG-2024-DJ-001、BG-2024-DJ-002、BG-2024-DJ-003、BG-2024-DJ-005、BG-2024-JT-001）。

（二）济南鲁桥工程检测有限公司

“不符合”项问题描述：

原始记录和检测报告：不规范报告 22 份，第 2、3、4 种情形均超过 3 份，且各种情形报告总数大于 10 份。

1. 情形 2 检测依据的标准规范不正确且未进行任何说明的报告 11 份（编号 MN2024005、MN2024006、MN2024007、MN2024008、MN2024009、MN2024010、N2024011、MN2024024、MN2024025、MN2024026、MN2024027）。
2. 情形 3 原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的报告 3 份（编号 J-MN2024003、J-MN2024012、J-MN2024017）。
3. 情形 4 未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的报告 8 份（编号 J-MN2024001、J-MN2024005、J-MN2024007、MN2024002、MN2024018、MN2024028、MN2024032、MN2024033）。

（三）中鲁检测技术（山东）有限公司

“不符合”项问题描述：

1. 主要仪器设备：仪器设备有效检定/校准率 91.02%，不满足 $\geq 95\%$ 的要求。

2. 质量保证体系

（1）原始记录和检测报告

不规范报告共计 14 份，且各种情形不规范报告总数大于 10 份。情形 3 原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的报告 4 份（编号 JTBG2024SHH00001、JTBG2024LQC00001、JTBG2024SSX00001、JTBG2024SHT00001）；情形 4 未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测的报告 9 份（编号 JTBG2024STJ00001、JTBG2024SGK00001、JTBG2024ZJL00001、JTBG2024SWJ00002、JTBG2024STJ00002、JTBG2024WJL00001、JTBG2024LTG00001、JTBG2024WCH00001、JTBG2024LSH00005）；情形 5 原始记录和报告信息不一致的报告 1 份（编号 JTBG2024LSH00006）。

（2）人员培训

培训记录里面只有一项水泥标准的专业知识的培训，培训内容不满足知识更新要求。