

附件：

公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审结果（2026 年第 5 批）

序号	机构名称	申请资质等级	申请类别	技术评审方式	人员配备情况	主要仪器设备情况	检测场所、环境条件情况	检测参数情况	质量保证体系情况	专家意见	专家意见说明
1	华安检测集团有限公司	公路工程-乙级	延续审批	书面审查	满足	满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见具体问题描述
2	中铁十四局集团第四工程有限公司	公路工程-乙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
3	平安检测科技（山东）集团有限公司	公路工程-乙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
4	中铁二十三局集团第一工程有限公司	公路工程-乙级	延续审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
5	山东宇衡工程质量检测有限公司	公路工程-丙级	延续审批	书面审查	满足	满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见具体问题描述
6	中鲁检测技术（山东）有限公司	公路工程-丙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
7	菏泽振源公路工程技术有限公司	公路工程-乙级	延续审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	

华安检测集团有限公司“不符合”项问题描述

1. 原始记录和检测报告：不规范原始记录、检测报告共 15 份，其中第 3 种情形均大于等于 3 份，且各种情形报告总数大于等于 10 份。

1.1 不规范情形 1：样品数量不足或抽检频率不足，且结论不准确的检测报告 2 份。

具体报告为：(1) 混凝土强度试验检测报告（回弹法）（报告编号：BGP0226001）；(2) 地基承载力试验检测报告（轻型动力触探法）（报告编号：BGP0426001）。

1.2 不规范情形 3：原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的检测报告 9 份。

具体报告为：(1) 粗集料压碎值试验检测报告（报告编号：BGQ022202ZBD00016）；(2) 抗弯拉强度试验检测报告（报告编号：BGQ0526002）；(3) 砂浆抗压强度试验检测报告（报告编号：BGQ0526003）；(4) pH 值试验检测报告（报告编号：BGQ0626001）；(5) 外加剂性能指标试验检测报告（报告编号：BGQ082401ZBD00002）；(6) 石灰试验检测报告（报告编号：BGQ0926002）；(7) 水泥或石灰剂量试验检测报告（EDTA 滴定法）（报告编号：BGQ0926001）；(8) 沥青混合料矿料级配级沥青含量试验检测报告（报告编号：BGQ1126001）；(9) 标线抗滑值试验检测记录表（记录编号：JLP0926002）。

1.3 不规范情形 4：未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的原始记录、检测报告 2 份。

具体报告为：(1) 界限含水率试验检测报告（报告编号：BGMNQ0126001）；(2) 水泥标稠、凝结时间试验检测报告（报告编号：BGQ042100108）。

1.4 不规范情形 5：原始记录和报告信息不一致的报告报告 2 份。

具体报告为：(1) 岩石单轴抗压强度试验检测报告（报告编号：BGQ0326001）；(2) 路面渗水系数试验检测报告（报告编号：BGP0126001）。

山东宇衡工程质量检测有限公司“不符合”项问题描述

1. 原始记录和检测报告：不规范原始记录、检测报告共 9 份，其中第 3 种情形大于等于 3 份。

1.1 不规范情形 1：样品数量不足或抽检频率不足，且结论不准确的检测报告 1 份。

具体报告为：集料/粗集料颗粒级配试验检测报告（报告编号：BG-2026-JL-0310-008）。

1.2 不规范情形 3：原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的检测报告 6 份。

具体报告为：(1) 水泥混凝土、砂浆/水泥混凝土抗压强度试验检测报告（报告编号：BG-2026-SNH-0406-001）；(2) 外加剂/减水率、抗压强度比试验检测报告（报告编号：BG-2026-WJJ-0310-001）；(3) 沥青/针入度、针入度指数、延度、软化点试验检测报告（报告编号：BG-2026-LQ-0410-003）；(4) 沥青混合料/密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度，马歇尔稳定度、流值试验检测报告（报告编号：BG-2026-LQH-0410-001）；(5) 路基路面/压实度试验检测报告（报告编号：BG-2026-DL-0313-001）；(6) 混凝土结构/混凝土强度试验检测报告（报告编号：BG-2026-HNTJG-0409-001）。

1.3 不规范情形 4：未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的原始记录、检测报告 2 份。

具体报告为：(1) 土/击实试验检测报告（最大干密度、最佳含水率）（报告编号：BG-2026-TG-0307-002）；(2) 集料/细集料泥块含量试验检测报告（报告编号：BG-2026-JL-0310-009）。