

附件 2:

2022 年在建高速公路工程项目工地试验室比对试验评价结果

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
1	青岛路桥建设集团有限公司中心试验室青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程 ZT3 标段工地试验室	满意	
2	山东鼎信路桥试验检测有限公司临淄至临沂高速公路工程第一标段工地试验室	满意	
3	中铁二十三局集团第一工程有限公司测试中心泰安至东平高速公路施工一标工地试验室	满意	
4	山东鲁东路桥有限责任公司中心试验室东营至青州高速公路改扩建工程一合同一分部工地试验室	基本满意	水泥比表面积 ($z=2.302$), 试验数据结果为可疑值
5	山东宏昌路桥集团有限公司中心试验室东营至青州高速公路改扩建工程一合同三分部工地试验室	满意	
6	山东省公路桥梁检测中心有限公司东营至青州高速公路改扩建工程试中心试验室	满意	

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
7	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室济南绕城高速东线许机段改扩建工程总监办工地试验室	满意	
8	山东省路桥集团有限公司中心试验室 济南绕城高速公路二环线北环段工程四标段工地试验室	满意	
9	山东金朝工程检测有限公司临淄至临沂高速公路工程第二驻地办工地试验室	满意	
10	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室济南至潍坊高速公路工程总监办工地试验室	满意	
11	山东交通学院公路检测中心济南至潍坊高速公路工程第一驻地办工地试验室	满意	
12	山东东泰工程咨询有限公司中心试验室济南至潍坊高速公路工程第二驻地办工地试验室	满意	
13	山东省公路桥梁检测中心有限公司济南至潍坊高速公路工程第三驻地办工地试验室	基本满意	水泥比表面积($z=2.302$), 试验数据结果为可疑值
14	山东格瑞特监理咨询有限公司济南至潍坊高速公路工程第四驻地办工地试验室	基本满意	粗集料压碎值($z=-2.476$), 试验数据结果为可疑值

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
15	山东华潍工程监理咨询有限公司济南至潍坊高速公路工程第五驻地办工地试验室	满意	
16	陕西秦海检测科技有限公司济南至潍坊高速公路工程一合同项目经理部工地试验室	满意	
17	中铁十四局集团第三工程有限公司测试计量中心济南至潍坊高速公路工程二合同工地试验室	基本满意	粗集料压碎值 ($z=-2.019$)，试验数据 结果为可疑值
18	中冶检测认证（安徽）有限公司济南至潍坊高速公路工程三合同工地试验室	满意	
19	中交一公局海威（北京）检测技术有限公司济南至潍坊高速公路工程四合同段工地试验室	满意	
20	四川智通路桥工程技术有限责任公司济南至潍坊高速公路工程五合同项目经理部工地试验室	不满意	视频：水泥比表面积未拍摄平行试验仪器示数
21	山东省路桥集团有限公司中心试验室济南至潍坊高速公路工程六合同项目经理部工地试验室	基本满意	水泥比表面积($z=2.156$)， 试验数据结果为可疑值

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
22	山东省路桥集团有限公司中心试验室济南至潍坊高速公路工程七合同段工地试验室	满意	
23	东汇检测认证集团有限公司济南至潍坊高速公路工程八合同段工地试验室	满意	
24	山东省路桥集团有限公司中心试验室济南至潍坊高速公路工程九合同段工地试验室	满意	
25	山东东方路桥建设有限公司中心试验室济南至潍坊高速公路工程十合同段工地试验室	满意	
26	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室 临淄至临沂高速公路工程第一驻地办工地试验室	满意	
27	中铁四局集团工程质量检测中心明董高速公路第一合同段工地试验室	满意	
28	山东金奥达检验检测有限公司 明董高速公路第二合同段工地试验室	满意	
29	山东高速工程建设集团有限公司中心试验室 明董高速公路第三合同段工地试验室	满意	

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
30	山东省路桥集团有限公司中心试验室明董高速公路第四合同段工地试验室	满意	
31	山东路科工程检测有限公司明董高速第五合同段工地试验室	满意	
32	山东高速工程项目管理有限公司试验检测中心明董高速公路总监办中心试验室	满意	
33	山东格瑞特监理咨询有限公司明董高速公路第一驻地办工地试验室	满意	
34	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室明董高速公路第二驻地办工地试验室	满意	
35	黑龙江远征路桥工程检测有限公司明董高速公路第三驻地办工地试验室	满意	
36	天津永信检测技术有限公司明董高速公路第四驻地办工地试验室	满意	
37	山东东泰工程咨询有限公司中心试验室济广高速济菏段改扩建工程一驻地办工地试验室	满意	

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
38	山东东泰工程咨询有限公司中心试验室临淄至临沂高速公路工程第六驻地办工地试验室	满意	
39	山东省路桥集团有限公司中心试验室临淄至临沂高速公路工程四合同段工地试验室	满意	
40	中铁广州工程局集团检测中心有限公司小清河复航工程施工一标工地试验室	满意	
41	中交一公局海威(北京)检测技术有限公司青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程 ZT5 标段项目经理部工地试验室	满意	
42	山东高速工程建设集团有限公司中心试验室临淄至临沂高速公路工程第三标段工地试验室	满意	
43	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室济广高速济菏段改扩建工程总监办工地试验室	满意	
44	山东省公路桥梁建设集团有限公司中心试验室济南绕城高速公路二环线北环段工程一标段工地试验室	满意	
45	中建八一试验检测中心济南绕城高速公路二环线北环段工程二标段工地试验室	基本满意	水泥比表面积($z=2.519$), 试验数据结果为可疑值

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
46	中交一公局海威（北京）检测技术有限公司 济南绕城高速公路二环线北环段工程三标段工地试验室	满意	
47	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室济南 绕城高速公路二环线北环段工程总监办工地试验室	满意	
48	长沙中核工程监理咨询有限公司济南绕城高速公路 二环线北环段工程第二驻地办工地试验室	满意	
49	山东临沂交通工程咨询监理有限公司济南绕城高速 公路二环线北环段工程第三驻地办工地试验室	满意	
50	山东恒建工程检测有限公司济南绕城高速公路二环 线北环段工程第四驻地办工地试验室	满意	
51	山东恒建工程检测有限公司临淄至临沂高速公路工 程第三驻地办工地试验室	满意	
52	山东中坚工程质量检测有限公司济广高速济菏段改 扩建工程施工四标工地试验室	满意	
53	山东金興达检验检测有限公司济广高速济菏段改扩 建工程施工一标工地试验室	满意	

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
54	中交路建交通科技有限公司临沂至滕州公路一标段工地试验室	满意	
55	山东东方路桥建设有限公司中心试验室临沂至滕州公路二标段工地试验室	满意	
56	宁夏公路桥梁建设有限公司试验室 临沂至滕州公路三标段工地试验室	满意	
57	中化学交通建设集团有限公司试验检测中心临沂至滕州公路四标段工地试验室	满意	
58	福建路桥工程质量检测有限公司临沂至滕州公路五标段工地试验室	满意	
59	山东省路桥集团有限公司中心试验室临沂至滕州公路六标段工地试验室	不满意	视频：水泥比表面积仪器示数不清晰
60	山东格瑞特监理咨询有限公司 临沂至滕州公路七标段工地试验室	不满意	视频查看时发现：水泥比表面积平行试验未拍摄仪器示数
61	山东高速工程建设集团有限公司中心试验室临沂至滕州公路八标段工地试验室	满意	

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
62	山东高速工程项目管理有限公司试验检测中心临沂至滕州公路总监办中心试验室	满意	
63	北京路桥通国际工程咨询有限公司公路工程技术检测中心临沂至滕州公路第一驻地办工地试验室	不满意	水泥比表面积($z=-3.954$)，试验数据结果为离群值
64	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室临沂至滕州公路第二驻地办工地试验室	满意	
65	云南航安工程检测有限公司临沂至滕州公路第三驻地办工地试验室	满意	
66	山东恒建工程检测有限公司临沂至滕州公路第四驻地办工地试验室	满意	
67	青岛晟泰建设工程检测有限公司临沂至滕州公路第五驻地办工地试验室	基本满意	粗集料压碎值($z=2.696$)，试验数据结果为可疑值
68	山东华潍工程监理咨询有限公司临沂至滕州公路第六驻地办工地试验室	不满意	粗集料压碎值($z=3.000$)，试验数据结果为离群值
69	渤海工程检测有限公司临沂至滕州公路第七驻地办工地试验室	不满意	视频：粗集料压碎值筛余称量时未拍摄电子天平示

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
			数
70	山东临沂交通工程咨询监理有限公司临沂至滕州公路第八驻地办工地试验室	满意	
71	山东金舆达检验检测有限公司济广高速济菏段改扩建工程施工五标工地试验室	满意	
72	中建铁投试验检测有限公司济广高速济菏段改扩建工程施工三标工地试验室	满意	
73	山东省路桥集团有限公司中心试验室济广高速济菏段改扩建工程施工二标工地试验室	满意	
74	山东格瑞特监理咨询有限公司济广高速公路济菏段改扩建工程二驻地办工地试验室	满意	
75	山东高速工程建设集团有限公司中心试验室济南绕城高速东线许机段改扩建工程项目经理部工地试验室	满意	
76	山东东方路桥建设有限公司中心试验室临淄至临沂高速公路工程九合同试验室	满意	
77	陕西兴通监理咨询有限公司试验检测中心济广高速公路济菏段改扩建工程三驻地办工地试验室	满意	

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
78	中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司济广高速济菏段改扩建工程施工九标工地试验室	满意	
79	山东泰山路桥工程集团有限公司中心试验室济广高速济菏段改扩建工程施工六标工地试验室	满意	
80	平安检测科技（山东）集团有限公司临淄至临沂高速公路工程总监办工地试验室	满意	
81	铁正检测科技有限公司小清河复航工程第一中心试验室	满意	
82	烟台港通工程检测有限公司 小清河复航工程第二中心试验室	满意	
83	中铁十四局集团第四工程有限公司小清河复航工程施工二标工地试验室	满意	
84	青岛海陆通工程质量检测有限公司 小清河复航工程施工三标工地试验室	满意	
85	中铁建港航局集团工程检测有限公司 小清河复航工程施工四标工地试验室	不满意	水泥比表面积（ $z=3.371$ ）， 试验数据结果为离群值

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
86	临淄至临沂高速公路工程第二标段工地试验室	满意	
87	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室日照港岚山港区高速公路工程总监办工地试验室	满意	
88	山东省路桥集团有限公司中心实验室青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程 ZT2 标段工地试验室	满意	
89	芜湖科航工程检测有限公司济广高速济菏段改扩建工程施工七标工地试验室	满意	
90	山东省路桥集团有限公司中心试验室东营至青州高速公路改扩建工程一合同二分部工地试验室	满意	
91	山东东方路桥建设有限公司中心试验室临淄至临沂高速公路工程五合同工地试验室	满意	
92	青岛海陆通工程质量检测有限公司青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程 ZT4 标段项目经理部工地试验室	不满意	水泥比表面积 ($z=-3.767$)，试验数据 结果为离群值
93	铁正检测科技有限公司青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程 ZT1 项目经理部工地试验室	满意	
94	中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司临	基本满意	水泥比表面积

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
	淄至临沂高速公路工程第八标段工地试验室		($z=-2.317$)，试验数据结果为可疑值；粗集料压碎值($z=2.392$)，试验数据结果为可疑值
95	日照市公路工程检测中心日照岚山港区疏港高速公路工程一合同工地试验室	满意	
96	青岛交通工程试验检测中心青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程总监理工程师办公室工地试验室	满意	
97	中交一公局海威（北京）检测技术有限公司临淄至临沂高速公路工程第七标段工地试验室	不满意	水泥比表面积($z=4.591$)，试验数据结果为离群值
98	江西交通咨询有限公司试验检测中心临淄至临沂高速公路工程第五驻地办工地试验室	不满意	水泥比表面积($z=3.065$)，试验数据结果为离群值；粗集料压碎值($z=7.716$)，试验数据结果为离群值
99	山东高速工程项目管理有限公司济南绕城高速公路二环线北环段工程第一驻办工地实验室	满意	
100	山东鲁中公路建设有限公司试验检测中心临淄至临	基本满意	文件资料审查中发现：水

序号	工地试验室名称	比对试验结果	原因描述
	沂高速公路工程六段合同工地试验室		泥比表面积原始记录中结果平均值为 3444m ² /kg, 检测报告结果为 344 m ² /kg, 视频中检测结果为 344 m ² /kg, 试验数据结果为可疑值
101	铁正检测科技有限公司泰安至东平高速公路工程中心试验室	满意	
102	中铁十四局集团第二工程有限公司测试中心泰安至东平高速公路施工二标工地试验室	满意	
103	山东省交通工程监理咨询有限公司中心试验室临淄至临沂高速公路工程第四驻地办工地试验室	满意	
104	山东华潍工程监理咨询有限公司临淄至临沂高速公路工程第七驻地办工地试验室	不满意	水泥比表面积 (z=3.981), 试验数据结果为离群值; 粗集料压碎值 (z=-2.476), 试验数据结果为可疑值