

附件 1

2025 年山东省公路水运工程质量检测机构
比对试验评价结果

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
1	青岛海陆通工程质量检测有限公司	合格	
2	烟台港通工程检测有限公司	合格	
3	日照港湾工程检测有限公司	合格	
4	山东省交通科学研究院	合格	
5	山东平安路桥工程咨询有限公司	合格	
6	山东昆崙路桥工程有限公司	合格	
7	青岛中航工程试验检测有限公司	合格	
8	中化学交通建设集团有限公司	合格	
9	山东格瑞特公路工程有限公司	基本合格	钢筋最大力总延伸率： $z=2.288$
10	山东东泰工程咨询有限公司	合格	
11	山东方盾工程检测技术有限公司	基本合格	钢筋抗拉强度： $z=-2.243$
12	山东磐石公路工程有限公司	不合格	钢筋屈服强度： $z=4.075$ ； 钢筋抗拉强度： $z=4.753$
13	科众（山东）检验检测有限公司	合格	
14	青岛诚达工程检测有限公司	合格	
15	济南铁路诚意工程检测有限公司	基本合格	钢筋屈服强度： $z=-2.201$ ；抗拉强度： $z=-2.766$
16	山东中泉建勘工程检测鉴定有限公司	合格	
17	乳山益正公路工程有限公司	基本合格	钢筋屈服强度： $z=2.964$ ； 钢筋抗拉强度： $z=2.661$
18	山东省单县湖西路桥建筑有限公司	合格	
19	成武泰兴公路工程有限公司	合格	
20	同济检测（济宁）有限公司	合格	
21	威海润通公路工程有限公司	合格	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
22	山东远通公路工程集团有限公司	合格	
23	青岛晟泰建设工程检测有限公司	合格	
24	威海冠通路桥建设有限公司	合格	
25	山东泰和城建工程质量检测有限公司	基本合格	钢筋屈服强度: $z=2.179$
26	山东泰山嘉晟工程检测有限公司	不合格	结构裂缝深度: $z=3.582$
27	青岛交建集团有限公司	合格	
28	山东方正公路工程监理咨询有限公司	合格	
29	威海谐和路桥检测技术有限公司	不合格	钢筋屈服强度: $z=3.487$
30	山东交工建设集团有限公司	基本合格	结构裂缝深度: $z=2.014$
31	山东津益恒通检测科技有限公司	合格	
32	华翰建设集团有限公司	合格	
33	山东交通学院	合格	
34	鄄城县通达路桥工程有限公司	合格	
35	广信检测认证集团有限公司	合格	
36	山东三山公路工程监理咨询有限公司	合格	
37	山东路之峰路桥工程有限公司	合格	
38	山东铁工科技有限公司	合格	
39	肥城路兴工程有限公司	合格	
40	青州鸿达公路工程有限责任公司	合格	
41	山东宏昌路桥集团有限公司	不合格	结构裂缝深度: $z=6.354$
42	山东建业工程科技有限公司	基本合格	石灰有效钙镁含量: $z=2.884$
43	中建八局第一建设有限公司	合格	
44	山东金日交通发展集团有限公司	合格	
45	青岛方圆建设工程质量检测有限公司	合格	
46	山东黄河工程集团有限公司	不合格	结构裂缝深度: $z=5.148$
47	中铁二十五局集团第五工程有限公司	合格	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
48	菏泽交科工程检测有限公司	合格	
49	青岛建科工程检测有限公司	合格	
50	山东高速路桥工程试验检测有限公司	合格	
51	菏泽振源公路工程有限公司	基本合格	钢筋屈服强度: $z=2.702$; 钢筋抗拉强度: $z=2.923$
52	山东特检方圆检测有限公司	合格	
53	潍坊昌国路桥工程有限公司	合格	
54	青岛交通工程监理咨询有限公司	合格	
55	聊城市交通发展有限公司	不合格	钢筋最大力总延伸率: $z=3.277$
56	山东万泰工程咨询有限公司	基本合格	钢筋最大力总延伸率: $z=2.288$
57	华安检测集团有限公司	合格	
58	山东齐通工程检测有限公司	合格	
59	临沂鼎信工程质量检测有限公司	合格	
60	山东省公路桥梁检测中心有限公司	合格	
61	山东高速工程项目管理有限公司	合格	
62	山东宇衡工程质量检测有限公司	基本合格	石灰钙镁含量: $z=2.564$
63	铁正检测科技有限公司	合格	
64	山东沂蒙交通发展集团有限公司	合格	
65	华航检测认证(青岛)有限公司	合格	
66	平安检测科技(山东)集团有限公司	基本合格	结构裂缝深度: $z=-2.085$
67	山东省滨州公路工程有限公司	合格	
68	山东宇通路桥集团有限公司	合格	
69	山东金朝融惠检测科技有限公司	合格	
70	青岛城建建筑工程质量检测有限公司	合格	
71	泰安至诚公路工程监理咨询有限公司	基本合格	结构裂缝深度: $z=-2.934$
72	青岛交科检测有限公司	合格	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
73	山东路港通工程检测有限公司	合格	
74	山东东岳公路工程有限公司	合格	
75	山东路检工程检测有限公司	合格	
76	山东华鉴工程检测有限公司	合格	
77	山东北斗检测科技有限公司	合格	
78	山东九州公路工程有限公司	基本合格	石灰钙镁含量: $z=-2.069$
79	山东鲁东交通建设集团有限公司	合格	
80	山东郓州路桥工程有限责任公司	合格	
81	济南北方数智交通科技有限公司	合格	
82	山东格瑞特交通科技有限公司	合格	
83	山东省昆仑路桥工程有限公司	不合格	结构裂缝深度: $z=-5.269$
84	天元建设集团有限公司	基本合格	结构裂缝深度: $z=-2.737$
85	潍坊公路发展集团有限公司	合格	
86	山东路科工程检测有限公司	合格	
87	山东恒建工程检测有限公司	合格	
88	滕州市通大路桥工程有限责任公司	基本合格	石灰钙镁含量: $z=-2.127$
89	山东东方路桥建设有限公司	合格	
90	山东信诚建设管理有限公司	合格	
91	德达交通建设发展集团有限公司	合格	
92	山东高速工程建设集团有限公司	合格	
93	中铁二十三局集团第一工程有限公司	合格	
94	山东鲁中公路建设有限公司	基本合格	钢筋屈服强度: $z=-2.048$
95	青岛路桥建设集团有限公司	合格	
96	中冶路桥建设有限公司	基本合格	钢筋抗拉强度: $z=-2.700$
97	山东鲁勘集团有限公司	合格	
98	山东陶都公路工程有限公司	合格	
99	山东道信检测技术有限公司	合格	
100	山东菏泽通达交通工程监理有限公司	不合格	结构裂缝深度: $z=-3.546$
101	山东鹏程路桥集团有限公司	合格	
102	山东省南方路桥检测有限公司	基本合格	结构裂缝深度: $z=2.858$

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
	司		
103	山东高速工程检测有限公司	合格	
104	山东铭鑫检测科技有限公司	合格	
105	东汇检测认证集团有限公司	合格	
106	山东恒合工程质量检测有限公司	合格	
107	菏泽鑫盛路桥公路工程有限公司	合格	
108	山东鹏通检验检测技术有限公司	合格	
109	山东省公路检测中心	合格	
110	山东泉建工程检测有限公司	基本合格	结构裂缝深度: $z=-2.528$
111	山东临沂交通工程咨询监理有限公司	合格	
112	山东省公路桥梁建设集团有限公司	合格	
113	中铁十四局集团第三工程有限公司	合格	
114	中铁二十局集团第四工程有限公司	合格	
115	山东和富中程检测有限公司	合格	
116	青岛盛泰工程管理咨询有限公司	合格	
117	胶州市交通工程试验检测中心	合格	
118	山东智钧项目管理有限公司	合格	
119	山东省路桥集团有限公司	合格	
120	济南通达公路工程有限公司	合格	
121	中铁十四局集团第一工程发展有限公司	合格	
122	山东华潍工程监理咨询有限公司	合格	
123	中铁十四局集团第二工程有限公司	合格	
124	山东海工工程检测有限公司	合格	
125	菏泽牡丹路桥工程有限公司	合格	
126	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	基本合格	钢筋抗拉强度: $z=-2.138$
127	中铁十四局集团第四工程有限公司	合格	
128	青岛港(集团)港务工程有限	合格	

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
	公司		
129	中石化胜利建设工程有限公司	不合格	结构裂缝深度: $z=4.785$
130	青岛公路工程试验检测有限公司	基本合格	结构裂缝深度: $z=2.858$
131	山东绿达建设发展集团有限公司	合格	
132	山东德衡达工程咨询有限公司	基本合格	钢筋屈服强度: $z=2.179$; 钢筋抗拉强度: $z=2.138$
133	潍坊宏泰公路工程有限责任公司	不合格	钢筋屈服强度: $z=4.337$
134	舜泰检测科技集团有限公司	合格	
135	山东高速交通建设集团有限公司	合格	
136	枣庄市鲁衡工程检测有限公司	合格	
137	济南银河路桥试验检测有限公司	合格	
138	高密市路通路桥工程有限公司	合格	
139	山东德通路桥建设工程有限公司	基本合格	钢筋抗拉强度: $z=2.400$
140	济宁市公路工程公司	合格	
141	济南金诺公路工程监理有限公司	合格	
142	青岛启源工程检测鉴定有限公司	合格	
143	山东九强集团有限公司	合格	
144	济南路舜工程技术咨询有限公司	合格	
145	山东恒通公路工程有限公司	不合格	钢筋屈服强度: $z=3.291$; 钢筋抗拉强度: $z=3.249$
146	聊城市传朋公路工程有限公司	合格	
147	山东中坚工程质量检测有限公司	合格	
148	山东东科工程检测有限公司	合格	
149	临朐正信工程质量检测有限公司	不合格	钢筋屈服强度: $z=-3.444$; 钢筋抗拉强度: $z=-4.269$
150	山东省高速养护集团有限公司	基本合格	钢筋最大力总延伸率:

序号	检测机构名称	比对试验结果	原因描述
	司		$z=-2.411$
151	山东长兴路桥工程集团有限公司	合格	
152	山东临大恒通建筑科技有限公司	合格	
153	滨州京鲁交通工程有限公司	合格	
154	青岛轨道市政工程质量检测鉴定中心有限责任公司	合格	
155	东明恒通路桥有限公司	/	已申请不参加
156	山东科睿德建设管理有限公司	/	已申请不参加
157	菏泽路源公路工程有限公司	不合格	未参加
158	日照交通规划设计院有限公司	不合格	未参加
159	威海市鸿远公路工程有限公司	不合格	未参加
160	烟台市市政养护中心市政工程检测中心	不合格	未参加